

TEGERA® 19

Welding and heat-resistant glove, fully lined, split cowhide of top quality, jersey, Cat. III, yellow, withstands contact heat up to 100°C, heat-resistant sewing thread, reinforced seams, elasticated 180°, for heavy work



EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3143X EN 407:2004 41314X

EN 12477:2001 Type A EN 1149-2:1997 R.26,138x10°Q

OUTER MATERIAL SPECIFICATION Leather, natural latex
 INNER MATERIAL SPECIFICATION Cotton

EU-TYPE EXAMINATION 2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

ONGOING CONFORMITY CARRIED OUT BY 2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

UKSA-TYPE EXAMINATION 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom


UKSA ONGOING CONFORMITY CARRIED OUT BY 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

UK EN 0321

6 PAIRS

ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS
 ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ РЕГЛАМЕНТАМ ТР ТС 019/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ».

EJENDALS AB
 Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
 Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
 info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com
 Declaration of Conformity www.ejendals.com/conformity



TEGERA® 19

Жаропрочные перчатки для сварочных работ, на полной подкладке, слипковая воловьья кожа высшего качества, джерси, Кат. III, желтый, выдерживают температуру до 100°C, жаропрочная швейная нить, усиление швов, резинка на 180°, для тяжелых работ



EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3143X EN 407:2004 41314X

EN 12477:2001 Type A EN 1149-2:1997 R.26,138x10°Q

Мп от проколов, порезов
 Мп от истирания
 Тп от открытого пламени

ТР от искр, брызг расплавленного металла, окалины

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ Кожа, натуральный латекс

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ Хлопок

ТЕСТИРОВАНИЕ ПО СТАНДАРТУ ЕС 2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

ТЕКУЩИЙ МОДУЛЬ СООТВЕТСТВИЯ Д, ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ 2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

UK EN 0321

6 PAIRS

ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS
 ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ РЕГЛАМЕНТАМ ТР ТС 019/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ».

EJENDALS AB
 Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
 Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
 info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com
 Декларация соответствия www.ejendals.com/conformity



Carefully read these instructions before using this product. www.ejendals.com/conformity

EXPLANATION OF PICTOGRAMS 0 - Below the minimum performance level for the given individual hazard X= Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design and material

Warning! This product is designed to provide protection specified in PPE Regulation (EU) 2016/425 and PPE Regulation (EU) 2016/425 as amended and brought into UK law with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to hazardous chemicals or other high risk situations. The performance levels are for products in new condition and do not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation, etc.

EN 407:2004	A: Burning/Flavour	PERFORMANCE (A-F)	Warning! EN 407:2004 if the glove consists of separate parts which are not permanently interconnected the performance levels and the protection only apply to the complete assembly. If the gloves have a performance level 1, 2 or X in burning behaviour in EN 407:2004 the gloves should not come in contact with naked flame.
	B: Contact heat	Min. 0; Max. 4	
	C: Convective heat	Min. 0; Max. 4	
	D: Radiant heat	Min. 0; Max. 4	
EN 388:2016	A: Abrasion resistance	Min. 0; Max. 4	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS. Protection levels are measured from area of glove palm. Warning! For gloves with two or more layers the official classification of EN 388:2016 does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. Do not use these gloves near moving elements or machinery with unprotected parts. For dulling during the test resistance test, the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test is the reference performance result.
	B: Tear resistance	Min. 0; Max. 4	
	C: Puncture resistance	Min. 0; Max. 4	
	D: Impact Protection	Min. 0; Max. 4	
EN 12477:2001 + A1:2005	PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS		Warning! EN 12477:2001+A1:2005 has no standardised test method at present for detecting UV penetration of materials for gloves but the current method of construction of protective gloves for welders do not normally allow penetration of UV radiation. When gloves are intended for arc welding these gloves do not provide protection against electric shock caused by defective equipment or live working, and the electrical resistance is reduced if gloves are wet, dry or soaked with sweat, which could increase the risk.
	TYPE A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE)		
	EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance).		
	EN 420:2003 + A1:2009 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS		

EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance).
Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5
FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN 420:2003+A1:2009 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page, if the test model specified is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes - for example the assembly work in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.
STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°
INSPECTION BEFORE USE: Check the gloves do not present holes, cracks, tears, colour change etc. If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product. For more information contact Ejendals.
SHELF LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.
CARE AND MAINTENANCE: The user bears sole responsibility for submitting the product to mechanical washing after use, as unknown substances can contaminate the product during use and may affect the performance levels of the product. To care for your product, we recommend that you rinse in cold water and line dry in room temperature.
DISPOSAL: According to local regulations.
EN ISO 21420: The glove contains natural rubber which may cause allergy.
ALLERGENS: This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

EN 420:2003 + A1:2009	A: Kontaktvärme	LESTING A-F	Varmhandske i närheten av eller i närheten av utsatta delar av kroppen kan orsaka skador.
	B: Konvektiv värme	Min. 0; Max. 4	
	C: Strålning	Min. 0; Max. 4	
	D: Strålning	Min. 0; Max. 4	
EN 388:2016	A: Slitstyrka	Min. 0; Max. 4	HANDSKEAR MOT MEKANISKA RISKEN. Skyddsnivåer mäts från ytan av handskens palm. Varning! Förhandske med två eller flera lager reflekterar inte alltid den mekaniska skyddsnivån som anges på produktens yta. Använd inte handsken nära flyttande delar eller maskiner med oskyddade delar. För dämpning under testmetoden är endast resultatet från TDM-skärtestet referensresultatet.
	B: Rivstyrka	Min. 0; Max. 4	
	C: Punkteringsstyrka	Min. 0; Max. 4	
	D: Stötkraft	Min. 0; Max. 4	
EN 12477:2001 + A1:2005	PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS		Varning! EN 12477:2001+A1:2005 har ingen standardiserad testmetod för att upptäcka UV-strålning som kan tränga igenom skyddsglovar. Men konstruktionen av skyddsglovar för svetsare tillåter normalt inte UV-strålning att tränga igenom. När handsken är avsedd för bågsvetsning ska dessa handske inte användas till elektriska arbeten eller arbete där det finns risk för elektriska stötar. Handsken ger inte skydd mot elektriska stötar eller elektriska stötar som kan orsaka skador. Handsken ger inte skydd mot elektriska stötar eller elektriska stötar som kan orsaka skador. Handsken ger inte skydd mot elektriska stötar eller elektriska stötar som kan orsaka skador. Handsken ger inte skydd mot elektriska stötar eller elektriska stötar som kan orsaka skador.
	TYPE A LÄGRE DEXTERITÄT (MED HÖGRE PRESTANDA)		
	EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2: Testmetoden för mätning av den elektriska resistansen genom ett material (vertikal resistans).		
	EN 420:2003 + A1:2009 PROTECTIVE GLOVES - ALLGÄMMA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER		

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten. www.ejendals.com/conformity

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

FÖRKLARING AV SYMBOLER FÖR ANVÄNDNING AV PRODUKTEN

X = HAR INTE GENOMGÅTT PROVNING ELLER METODEN INTE LÄMPLIG FÖR PRODUKTEN

Varning! Den här produkten har designats för att ge sådant skydd som specificeras i enligt med EU 2016/425. Kom dock ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktighet måste alltid iaktas vid exponering för farliga kemikalier och andra riskfyllda situationer. Skyddsnivåerna gäller för produkter i ny skick och kan påverkas av den påverkan av de faktorer som påverkar användningstiden, höga låga temperaturer, degradation etc.

EN 407:2004	A: Antändningsomstånd	SKYDDSNIVÅ A-F	Varning! EN 407:2004. Använd inte handske när du rör dig i närheten av utsatta delar av kroppen. Handsken kan orsaka skador om den används i närheten av utsatta delar av kroppen.
	B: Kontaktvärme	Min. 0; Max. 4	
	C: Konvektiv värme	Min. 0; Max. 4	
	D: Strålning	Min. 0; Max. 4	
EN 388:2016	A: Slitstyrka	Min. 0; Max. 4	HANDSKEAR MOT MEKANISKA RISKEN. Skyddsnivåer mäts från ytan av handskens palm. Varning! Förhandske med två eller flera lager reflekterar inte alltid den mekaniska skyddsnivån som anges på produktens yta. Använd inte handsken nära flyttande delar eller maskiner med oskyddade delar. För dämpning under testmetoden är endast resultatet från TDM-skärtestet referensresultatet.
	B: Rivstyrka	Min. 0; Max. 4	
	C: Punkteringsstyrka	Min. 0; Max. 4	
	D: Stötkraft	Min. 0; Max. 4	
EN 12477:2001 + A1:2005	PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS		Varning! EN 12477:2001+A1:2005 har ingen standardiserad testmetod för att upptäcka UV-strålning som kan tränga igenom skyddsglovar. Men konstruktionen av skyddsglovar för svetsare tillåter normalt inte UV-strålning att tränga igenom. När handsken är avsedd för bågsvetsning ska dessa handske inte användas till elektriska arbeten eller arbete där det finns risk för elektriska stötar. Handsken ger inte skydd mot elektriska stötar eller elektriska stötar som kan orsaka skador. Handsken ger inte skydd mot elektriska stötar eller elektriska stötar som kan orsaka skador. Handsken ger inte skydd mot elektriska stötar eller elektriska stötar som kan orsaka skador.
	TYPE A LÄGRE DEXTERITÄT (MED HÖGRE PRESTANDA)		
	EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2: Testmetoden för mätning av den elektriska resistansen genom ett material (vertikal resistans).		
	EN 420:2003 + A1:2009 PROTECTIVE GLOVES - ALLGÄMMA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER		

EN 420:2003 + A1:2009 PROTECTIVE GLOVES - ALLGÄMMA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER

Test taktillfälligt/intermittent: Min. 1; Max. 5

PASSFORM OCH GRÖSSEN: Alla GröSsen i denna katalog motsvarar EN 420:2003+A1:2009 iakttagande Konform, Passform och Beweglichkeit (Fingerfertigkeit), falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Wenn auf der Vorderseite ein Symbol für ein kurzes Model angegeben wird, ist die Hand-Schulz Größe oder Standard, was beispielsweise bei Formschneidern bedeutet. Die elektrische Widerstand sind und die Gefahr eines elektrischen Schlags erhöht sich, sollten die Handschuhe feucht, schmutzig oder mit Schweiß voll gesaugt sein.

TYP A GERINGERE FINGERSTRECKBARHEIT, ANDERES LESTINGS- MERK (HÖRER)

EN 1149-2:1997 SCHUTZKLEIDUNG - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFTEN TEIL 2: DURCHGANGSMESSUNG (VERTIKALEM OHM)

TEIL 2 beschreibt das Prüfverfahren zur Messung des elektrischen Widerstands durch ein Material in Ohm.

EN 420:2003 + A1:2009 SCHUTZHANDSCHÜHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN

Test taktillfälligt/intermittent: Min. 1; Max. 5

PASSFORM OCH GRÖSSEN: Alla GröSsen i denna katalog motsvarar EN 420:2003+A1:2009 iakttagande Konform, Passform och Beweglichkeit (Fingerfertigkeit), falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Wenn auf der Vorderseite ein Symbol für ein kurzes Model angegeben wird, ist die Hand-Schulz Größe oder Standard, was beispielsweise bei Formschneidern bedeutet. Die elektrische Widerstand sind und die Gefahr eines elektrischen Schlags erhöht sich, sollten die Handschuhe feucht, schmutzig oder mit Schweiß voll gesaugt sein.

LAGERUNG OCH TRANSPORT: Möjlighet torkas och dunkla i den Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern.

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Kontrollera att handsken inte har hål, sprickor, revor, färgförändringar etc. Om produkten skadas gör den inte optimalt skydd utan ska kasseras. Inspektera produkten innan användning. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

HÅLLBARHET: Egenskaper hos material som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.

UNDERHÅLL: Användaren ansvarar för rengöring eftersom förorenade substanser kan försämrare produkten innan användning och det kan påverka produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköter produkten i kallt vatten och hängtorka den i rumstemperatur.

ANMÄRKNING: Enligt denna regler och rutiner.

EN ISO 21420: Handsken innehåller naturligt gummi, som kan vara allergiframkallande.

ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som kan vara en potentialrisk för allergiska reaktioner. Använd inte produkten om överkänslighet skulle uppträda under användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

EN 420:2003 + A1:2009	A: Kontaktvärme	LESTING A-F	Varmhandske i närheten av eller i närheten av utsatta delar av kroppen kan orsaka skador.
	B: Konvektiv värme	Min. 0; Max. 4	
	C: Strålning	Min. 0; Max. 4	
	D: Strålning	Min. 0; Max. 4	
EN 388:2016	A: Slitstyrka	Min. 0; Max. 4	HANDSKEAR MOT MEKANISKA RISKEN. Skyddsnivåer mäts från ytan av handskens palm. Varning! Förhandske med två eller flera lager reflekterar inte alltid den mekaniska skyddsnivån som anges på produktens yta. Använd inte handsken nära flyttande delar eller maskiner med oskyddade delar. För dämpning under testmetoden är endast resultatet från TDM-skärtestet referensresultatet.
	B: Rivstyrka	Min. 0; Max. 4	
	C: Punkteringsstyrka	Min. 0; Max. 4	
	D: Stötkraft	Min. 0; Max. 4	
EN 12477:2001 + A1:2005	PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS		Varning! EN 12477:2001+A1:2005 har ingen standardiserad testmetod för att upptäcka UV-strålning som kan tränga igenom skyddsglovar. Men konstruktionen av skyddsglovar för svetsare tillåter normalt inte UV-strålning att tränga igenom. När handsken är avsedd för bågsvetsning ska dessa handske inte användas till elektriska arbeten eller arbete där det finns risk för elektriska stötar. Handsken ger inte skydd mot elektriska stötar eller elektriska stötar som kan orsaka skador. Handsken ger inte skydd mot elektriska stötar eller elektriska stötar som kan orsaka skador. Handsken ger inte skydd mot elektriska stötar eller elektriska stötar som kan orsaka skador.
	TYPE A LÄGRE DEXTERITÄT (MED HÖGRE PRESTANDA)		
	EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2: Testmetoden för mätning av den elektriska resistansen genom ett material (vertikal resistans).		
	EN 420:2003 + A1:2009 PROTECTIVE GLOVES - ALLGÄMMA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER		

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä. www.ejendals.com/conformity

KUVAHERKIIKSEN SELITYS 0 = Aittaas suorituskykyyn vähimmäistason tietyn yksittäisen vaaran osalta X= Ei testattu tai testimenetelmä ei sovelle käsitteen rakenteen tai materiaalin testaukseen.

Vaikutus/Tämä tuote on tarkoitettu antamaan EN 2016/425-normin mukainen suojaa alla esitellyillä käyttöolosuhteilla suorituskykyosalla. Osa tuotteen alaa mukautettu, että heikentävät suojan käyttöä tai lisää täydellistä suojaa ja siksi on noudatettava jatkuvasti varovaisuutta altistuttaessa vaarallisia kemikaaleja tai muille vaarallisia tilanteille. Suorituskykytason ilmoitus vastaa käsitteen suorituskykyyn, mikäli ne kuvassa esitetyissä todellista kestoakaa työpaikalla jätettiin määrittämään tilanteeseen vaikuttavista tekijöistä, kuten lämpötilasta, hankasta, heikkemestä jne.

EN 407:2004	A: Suojakäyttö	SUORITUSKYKY A-F	Varoitus! EN 407:2004. Älä käytä näitä käsineitä lähekkään osien tai suojaamattomaan osiin sisällyttävien tilanteiden lähellä. Käsineiden suojausaste on EN407:2004-normin mukainen palamis- ja tulipainettautumisen mukaan 1, 2 tai X, käsitse ei saa palata kosketuksiin avoimen kanssa.
	B: Kontaktvärme	Min. 0; Max. 4	
	C: Konvektiv värme	Min. 0; Max. 4	
	D: Strålning	Min. 0; Max. 4	
EN 388:2016	A: Slitstyrka	Min. 0; Max. 4	HANDSKEAR MOT MEKANISKA RISKEN. Skyddsnivåer mäts från ytan av handskens palm. Varning! Förhandske med två eller flera lager reflekterar inte alltid den mekaniska skyddsnivån som anges på produktens yta. Använd inte handsken nära flyttande delar eller maskiner med oskyddade delar. För dämpning under testmetoden är endast resultatet från TDM-skärtestet referensresultatet.
	B: Rivstyrka	Min. 0; Max. 4	
	C: Punkteringsstyrka	Min. 0; Max. 4	
	D: Stötkraft	Min. 0; Max. 4	
EN 12477:2001 + A1:2005	PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS		Varning! EN 12477:2001+A1:2005 har ingen standardiserad testmetod för att upptäcka UV-strålning som kan tränga igenom skyddsglovar. Men konstruktionen av skyddsglovar för svetsare tillåter normalt inte UV-strålning att tränga igenom. När handsken är avsedd för bågsvetsning ska dessa handske inte användas till elektriska arbeten eller arbete där det finns risk för elektriska stötar. Handsken ger inte skydd mot elektriska stötar eller elektriska stötar som kan orsaka skador. Handsken ger inte skydd mot elektriska stötar eller elektriska stötar som kan orsaka skador. Handsken ger inte skydd mot elektriska stötar eller elektriska stötar som kan orsaka skador.
	TYPE A LÄGRE DEXTERITÄT (MED HÖGRE PRESTANDA)		
	EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2: Testmetoden för mätning av den elektriska resistansen genom ett material (vertikal resistans).		
	EN 420:2003 + A1:2009 PROTECTIVE GLOVES - ALLGÄMMA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER		

EN 420:2003 + A1:2009 PROTECTIVE GLOVES - ALLGÄMMA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER

EN 12477:2001 + A1:2005 Varoitus! EN 12477:2001+A1:2005 -normissa ei ole tällä hetkellä standardoitu testausmenetelmä käsitteen rakenteen tai materiaalin testaukseen. Käsitteen suojausaste on EN407:2004-normin mukainen palamis- ja tulipainettautumisen mukaan 1, 2 tai X, käsitse ei saa palata kosketuksiin avoimen kanssa.

EN 388:2016 Käsitteen suojausaste on EN407:2004-normin mukainen palamis- ja tulipainettautumisen mukaan 1, 2 tai X, käsitse ei saa palata kosketuksiin avoimen kanssa.

EN 407:2004 Käsitteen suojausaste on EN407:2004-normin mukainen palamis- ja tulipainettautumisen mukaan 1, 2 tai X, käsitse ei saa palata kosketuksiin avoimen kanssa.

EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2: Testmetoden för mätning av den elektriska resistansen genom ett material (vertikal resistans).

EN 420:2003 + A1:2009 PROTECTIVE GLOVES - ALLGÄMMA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER

Test taktillfälligt/intermittent: Min. 1; Max. 5

SOVITTIMÄTTÄ KÄYTTÖ: Käikät koot sovittevat EN 420:2003+A1:2009 -normin mukavuden, istuvuuden ja talouspuolen osalta, ellei etusivulla muuta maininta. Jos etusivulla on lyhyen mallin kuvaus, käsitteen osien on normaalia lyhyempi. Käsitse voi olla väärin mitoitettu tietyissä tilanteissa, jolloin käsitse ei anna riittävästi suojaa. Käytä vain sopivan kokoisia tuottoja. Lään käyttöä tai tukua tuotteen osista ei voida antaa optimaalista suojaa.

VAROITUSTIETOA KÄYTTÖ: Säilytä työkalu- ja välineistö kauempana kuin käsitse, jotta käsitse ei vahingoitu. Käsitse voi olla väärin mitoitettu tietyissä tilanteissa, jolloin käsitse ei anna riittävästi suojaa. Käytä vain sopivan kokoisia tuottoja. Lään käyttöä tai tukua tuotteen osista ei voida antaa optimaalista suojaa.

KÄYTTÖÄ EDULIIVÄ TILANTEISSA: Tarkasta, että käsitse ei ole rikki, vahingoittunut, värinmuuttunut tms. Vaurioitunut tuote on hylättävä. Käytä työkalu- ja välineistöä kauempana kuin käsitse, jotta käsitse ei vahingoitu.

SÄILYTYSEHDOT: Tämän tuotteen käyttöä ei voi määrittää sillä käytettävien materiaalien vuoksi, koska siihen vaikuttavat monet tekijät, kuten lämpötila, hankasta, heikkemestä jne.

HUOTO JA KUNNOSSAPITO: Kemikaalisuojakäsineille ei ole tarkoitettu pestäviä. Käyttönä yksin vastustaa tuotteen toimintatilan konesuojan käyttöä, ellei tuotteen ohjeissa ole muuta mainintaa. Käsitse on tarkoitettu käytettäväksi ainoana ja ne voivat vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn. Hoitokäsittely suositellaan tuotteen huoltamista kylmällä vedellä ja kuivattamista huoneenlämpötilässä.

HÄTÄTILANNE: Palavien ympäristöissä käsitseiden määrätysten mukaisesti.

EN ISO 21420: Käsitse sisältää luonnunkumia, joka voi aiheuttaa allergiaa.

ALLERGENIT: Tämä tuote saattaa sisältää aineita, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa allergisia reaktioita. Älä käytä tuotetta, jos saat yhtäkään allergiaa. Käytä työkalu- ja välineistöä kauempana kuin käsitse, jotta käsitse ei vahingoitu.

EN 420:2003 + A1:2009	A: Kontaktvärme	LESTING A-F	Varmhandske i nærheten av eller i närheten av utsatta delar av kroppen kan orsaka skador.
	B: Konvektiv värme	Min. 0; Max. 4	
	C: Strålning	Min. 0; Max. 4	
	D: Strålning	Min. 0; Max. 4	
EN 388:2016	A: Slitstyrka	Min. 0; Max. 4	HANDSKEAR MOT MEKANISKA RISKEN. Skyddsnivåer mäts från ytan av handskens palm. Varning! Förhandske med två eller flera lager reflekterar inte alltid den mekaniska skyddsnivån som anges på produktens yta. Använd inte handsken nära flyttande delar eller maskiner med oskyddade delar. För dämpning under testmetoden är endast resultatet från TDM-skärtestet referensresultatet.
	B: Rivstyrka	Min. 0; Max. 4	
	C: Punkteringsstyrka	Min. 0; Max. 4	
	D: Stötkraft	Min. 0; Max. 4	
EN 12477:2001 + A1:2005	PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS		Varning! EN 12477:2001+A1:2005 har ingen standardiserad testmetod för att upptäcka UV-strålning som kan tränga igenom skyddsglovar. Men konstruktionen av skyddsglovar för svetsare tillåter normalt inte UV-strålning att tränga igenom. När handsken är avsedd för bågsvetsning ska dessa handske inte användas till elektriska arbeten eller arbete där det finns risk för elektriska stötar. Handsken ger inte skydd mot elektriska stötar eller elektriska stötar som kan orsaka skador. Handsken ger inte skydd mot elektriska stötar eller elektriska stötar som kan orsaka skador. Handsken ger inte skydd mot elektriska stötar eller elektriska stötar som kan orsaka skador.
	TYPE A LÄGRE DEXTERITÄT (MED HÖGRE PRESTANDA)		
	EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2: Testmetoden för mätning av den elektriska resistansen genom ett material (vertikal resistans).		
	EN 420:2003 + A1:2009 PROTECTIVE GLOVES - ALLGÄMMA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER		

Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durchlesen! www.ejendals.com/conformity

EXPLANATION OF PICTOGRAMS 0 - Below the minimum performance level for the given individual hazard X= Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

Warning! This product is designed to provide protection specified in PPE Regulation (EU) 2016/425 for the given. The genuine Ergebnisse sind unten aufgeführt. Bitte beachten Sie jedoch immer, dass kein Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung vollständigen Schutz bieten kann. Bei dem Umgang mit gefährlichen Chemikalien sowie allen sonstigen Situationen mit hohem Risiko für die Anwender immer größte Vorsicht walten

ПРОВЕРКА ПРЕДИ УПОТРЕБА: Проверете дали по ръкавицата няма дупки, пукнатини, скъсвания, промени на цвета и др. Ако продуктът е повреден, той не осигурява необходимата защита и трябва да бъде изхвърлен. Никога не използвайте повреден продукт. За повече информация се свържете с Ejendals.

СРОК НА ГОДНОСТ: Поради естеството на материалите, използвани при направата на този продукт, срокът му на годност не може да бъде определен, тъй като трябва да се имат предвид множество от фактори, като например различните условия на съхранение, начин на използване и т. н.

ГРИЖА И ПОДДЪРЪЖКА: Потребителят изцяло носи отговорност за подлагане на продукта на механично измиване след употреба, тъй като неизвестни вещества могат да замърсят продукта по време на употреба и да повлияят на експлоатационните му нива. С цел грижа за вашия продукт ви препоръчваме да го изплаквате със студена вода и да го оставяте да изсъхне на стайна температура.

ИЗХВЪРЛЯНЕ: Съгласно местното законодателство за опазване на околната среда.

EN ISO 21420: Ръкавицата съдържа естествен каучук, който може да причини алергия

АЛЕРГЕНИ: Този продукт може да съдържа компоненти, които представляват потенциална опасност за алергични реакции. Не използвайте при проява на свръхчувствителност. За повече информация се свържете с Ejendals.

НЕ СЪДЪРЖА ЛАТЕКС. ДА НЕ



UPUTE ZA UPORABU - KATEGORIJA III

POGLEDAJTE PREDNJU STRANICU ZA INFORMACIJE O POJEDINAČNIM PROIZVODIMA

HR

Pažljivo pročitajte ove upute prije upotrebe proizvoda.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

www.ejendals.com/conformity

➔ nije podvrgnuto ispitivanju ili

OBJAŠNJENJE PIKTOGRAMA 0 = ispod minimalne razine performansi za određenu opasnost. X = nije podvrgnuto ispitivanju ili ispitna metoda nije primijenjena za dizajn ili materijal rukavice

Upozorenje! Ovaj je proizvod izrađen za pružanje zaštite navedene u EU 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi, a detaljni podaci o razinama performansi navedeni su u nastavku. Međutim, uvijek imajte na umu da niti jedan dio osobne zaštitne opreme ne može pružiti potpunu zaštitu te uvijek morate biti na oprezu kad ste izloženi opasnim kemikalijama ili drugim visokorizičnim situacijama. Razine performansi odnose se na proizvode u novom stanju i ne odražavaju stvarno trajanje zaštite na radnom mjestu zbog drugih čimbenika koji utječu na performanse, kao što su temperatura, habanje, raspadanje itd.

EN 407:2004 RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD TOPLINSKIH RIZIKA (TOPLINE I/ILI VATRE)



ABCDEF

- A: Ponašanje pri gorenju
B: Kontaktna toplina
C: Konvekcijska toplina
D: Radijacijska toplina
E: Prskanje manje količine rastaljenog metala

F: Velike količine rastaljenog metala

PERFORMANSE A - F

Min. 0; Max. 4

Upozorenje! Nemojte upotrebljavati rukavice u blizini pokretnih dijelova ili strojeva s nezaštićenim dijelovima. Ako rukavice imaju razinu performansi 1, 2 ili X u kategoriji ponašanja pri gorenju prema normi EN 407:2004, rukavice ne smiju doći u izravan dodir s plamenom.

EN 388:2016



ABCDEF

- A. Otpornost na habanje, min. 0; maks. 4
B. Otpornost na presijecanje, min. 0; maks. 5
C. Otpornost na trganje, min. 0; maks. 4
D. Otpornost na probijanje, min. 0; maks. 4
E. Otpornost na presijecanje TDM, min. A; maks. F (EN ISO 13997)
F. Zaštita od udarca, P= prolaz

RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD MEHANIČKIH RIZIKA. Razine zaštite mjere se na području dlana rukavice. **Upozorenje!** Za rukavice koje imaju dva ili više slojeva općenita klasifikacija prema normi EN 388:2016 ne odražava nužno performanse vanjskog sloja. Za rukavice koje imaju dva ili više slojeva općenita klasifikacija prema normi EN 388:2016 ne odražava nužno performanse vanjskog sloja.

EN 12477:2001

+A1:2005

ZAŠTITNE

RUKAVICE ZA

ZAVARIVAČE

Upozorenje! Norma EN 12477:2001+A1:2005 trenutačno nema standardizirane ispitne metode za otkrivanje prodiranja UV zraka kroz materijale rukavica, no zahvaljujući trenutačnim metodama izrade zaštitnih rukavica za zavarivače, one obično ne propuštaju UV zračenje. Ako su rukavice namijenjene za elektrolučno zavarivanje: ove rukavice ne štite od strujnog udara uzrokovanog neispravnom opremom ili radom pod naponom. Električna otpornost smanjuje se ako su rukavice mokre, prljave ili natopljene znojem, što može povećati rizik.

VRSTA A NIŽA POKRETLJIVOST (S VIŠIM OSTALIM PERFORMANSAMA)

EN 1149-2:1997 ZAŠTITNE RUKAVICE - ELEKTROSTATIČKA SVOJSTVA - 2. DIO:

Ispitna metoda za mjerenje električne otpornosti kroz materijal (vertikalna otpornost).

EN 420:2003 + A1:2009 ZAŠTITNE RUKAVICE - OPĆI ZAHTEVI I METODE ISPITIVANJA

Ispitivanje pokretljivosti prstiju: Min. 1; maks. 5

MJERE I VELIČINE: Sve su veličine u skladu s normom EN 420:2003+A1:2009 za udobnost, dobru mjeru i pokretljivost, osim ako nije navedeno drukčije na prednjoj stranici. Ako je na prednjoj stranici prikazan simbol za kratki model, u tom je slučaju rukavica kraća od standardne rukavice kako bi bila udobnija za posebne primjene, primjerice za precizne radove sastavljanja. Nosite samo proizvode odgovarajuće veličine. Proizvodi koji su preširoki ili preuski ograničit će pokretljivost i neće pružati optimalnu razinu zaštite.

POHRANA I PRIJEVOZ: Najbolje pohraniti na suhom i tamnom mjestu u originalnom pakiranju na temperaturi između +10 °C i +30 °C.

PROVJERA PRIJE UPOTREBE: Provjerite da rukavice nemaju rupe, pukotine, da nisu poderane, da im se boja nije izmijenila itd. Ako se na proizvodu pojave oštećenja, on NEĆE pružati optimalnu zaštitu i morate ga zbrinuti. Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni proizvod. Za više informacija obratite se društvu Ejendals.

VIJEK TRAJANJA: Zbog prirode materijala ovog proizvoda nije moguće odrediti njegov vijek trajanja zato što na njega utječu mnogi čimbenici kao što su uvjeti pohrane, upotreba itd.

NJEGA I ODRŽAVANJE: Korisnik snosi isključivu odgovornost za obavljanje mehaničkog pranja proizvoda nakon upotrebe. Nepoznate tvari mogu onečistiti proizvod tijekom upotrebe, što može utjecati na razine performansi proizvoda. Za održavanje proizvoda preporučujemo da ga isperete u hladnoj vodi i osušite na sobnoj temperaturi.

ZBRINJAVANJE: Prema lokalnim zakonima o zaštiti okoliša.

EN ISO 21420: Rukavice sadrže prirodnu gumu koja može uzrokovati alergiju

ALERGENI: Proizvod može sadržavati dijelove koji mogu izazvati alergijske reakcije. Nemojte ga upotrebljavati ako pokazujete znakove preosjetljivosti. Za više informacija obratite se društvu Ejendals.

NE SADRŽI LATEKS ДА НЕ